



## یونیت‌های کنترل کننده

PCU100/FCU100/JCU100

### استانداردها :

IEC61850 IEC61511 UL61131-2  
UL60947-4-1A ISA-84-00.01

### تست‌ها :

تست‌های این محصول بر اساس استانداردهای تدوین شده تولیدی و ایمنی و FAT در تمام مسیر تولید در شش مرحله اصلی انجام میگیرند.

چهار مورد با اهمیت بیشتر از این مجموعه تستها عبارتند از:

برای اطلاع از جزئیات اجرایی و دستورالعمل‌های این تستها به مستندات کنترلرهای این شرکت مراجعه گردد.

| ردیف | شرح کنترل و تست مورد نیاز          | شماره دستورالعمل | زمان اجرا                              |
|------|------------------------------------|------------------|--|
| ۱    | تست انجام مونتاژ صحیح قطعات        | CSC1003          | بعد از انجام مونتاژ و یا در حین مونتاژ |
| ۲    | تست‌های ایمنی و کارکرد بر اساس FAT | CSC1004          | بعد از مونتاژ و تایید نهایی مونتاژ     |
| ۳    | کنترل نهایی قبل از بسته بندی       | CSC1005          | بعد از تست های ایمنی و کارکرد          |
| ۴    | کنترل نهایی                        | CSC1010          | قبل از پلمپ کارتن                      |

